

Protokoll zur Analytik von Boden nach TR LAGA Boden (05.11.2004)

Prüfbericht Nr. B 0979 / 23

Auftraggeber: Baugeschäft Jost Bossan
An der B 102
14798 Havelsee OT Fohrde

Bauvorhaben: 14798 Havelsee OT Fohrde, An der B102 Grube
Mörtelwerk Fohrde

Auftrag: Untersuchung vom Grubensand, gemäß
TR LAGA Boden (Mind.)

Probenahme: Herr A. Weidner

Entnahmedatum: 05.05.2023

Anlagen: A1 Probenahmeprotokoll (1 Blatt)
A2 Einstufung gemäß LAGA Boden (1 Blatt)
A3 Protokoll der Analytik gemäß LAGA Boden (5 Blatt)

Auswertung

Unsere Einrichtung wurde am 04.05.2023 durch die Firma Baugeschäft Jost Bossan, vertreten durch Herrn Bossan, mit der Entnahme und Analyse einer Mischprobe des Grubensand (Spielplatzsand) in der Grube Mörtelwerk Fohrde, 14798 Havelsee OT Fohrde, An Der B102 beauftragt. Vom Haufwerk wurde am 05.05.2023 vor Ort eine Mischprobe entnommen.

Anschließend wurde diese Probe gemäß der TR LAGA Boden untersucht.

Die Bodenprobe weist keine Überschreitungen der LAGA-Prüfwerte auf (s. a. Anlage 2) auf.

Aus diesem Grund erfolgt die Einstufung des Grubensandes (Spielplatzsand) in die **Zuordnungs-
klasse Z0**, gemäß TR LAGA Boden.

Brandenburg, den 25.05.2023

Langhammer
Dipl.- Ing. f. Geotechnik



baulab- Prüfstelle Brandenburg

Meyerstrasse 24
14776 Brandenburg/Havel
Tel. 03381 - 21 19 71



Fax 03381 - 89 02 47

e- mail: info@baulab.de

Dipl.-Ing. Udo Langhammer

Funk 0170 - 488 38 40

Probenahmeprotokoll für Boden / Mineralische Baureststoffe

Projektname / Projektnummer: 14798 Havelsee OT Fohrde, AN der B102, Grube Mörtelwerk Fohrde B 0979 / 23	
Auftraggeber: Baugeschäft Jost Bossan An der B 102 14798 Havelsee OT Fohrde	Ausführende Firma / Probenehmer: baulab Prüfstelle Brandenburg / André Weidner
Probenahmeort (Adresse / Lage): 14798 Havelsee OT Fohrde, An der B 102 Grube Mörtelwerk, Grubensand / Spielsand	Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 9:00-09:30 Witterung: 17°, trocken
Zweck der Probenahme: Untersuchung des Bodens gemäß LAGA Boden	
Herkunft des Abfalls (Anschrift, Teilfläche): 14798 Havelsee OT Fohrde, Grube Mörtelwerk Grubensand / Spielsand in situ	vermutete Schadstoffe, Gefährdung: unbekannt
Abfallart / allg. Beschreibung: Grubensand / Sand SE / hell gelbgrau	
Gesamtvolumen / Form der Lagerung: in situ / Haufwerk	Vor-Ort-Untersuchung: keine
Einflüsse auf das Material: keine	Lagerungsdauer: unbekannt
Probenahmegerät: Schaufel / Eimer	Probenaufbereitung: keine
Anzahl der Mischproben: 2 Stk.	Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 18 Stk.
Anzahl der Rückstellproben: 2 Stk.	Sonderproben: keine
Probentransport- und Lagerung: je Probe ein 1 PE-Eimer 10 l	
Name des Labors / Datum der Probenübergabe / Pr.-Nr.: Wessling GmbH Berlin / 09.05.2023 / 23-066254-01	
Fotodokumentation:	
	

Probenehmer / Qualifikation Ort / Datum / Unterschrift

André Weidner / Laborant mit PN98-Befähigungsnachweis / 14798 Havelsee OT Fohrde / 05.05.2023

Zeugen / anwesende Personen: Hr. Felix Schimpf

baulab- Prüfstelle Brandenburg

Meyerstrasse 24
14776 Brandenburg/Havel
Tel. 03381 - 21 19 71

Fax 03381 - 89 02 47

e-mail: info@baulab.de

Dipl.-Ing. Udo Langhammer

Funk 0170 - 488 38 40

